


Arcstar Universal One ベストエフォートアクセスでご提供しております、Universal Oneターミナル I 型/Communicationターミナル I 型におけるUSB Dongleの挿し込み方の手順は次のとおりです。


①以下の写真の様に可動部を持って、USBコネクタが動かないように持ちます



②以下の写真の様にルータのソケットに対して、斜めに止まる場所まで挿入します



③押し当てたままルータの挿入口と水平になるところまで、④下げながら、



⑤差し込みます

